

# Verarbeitungshinweis

RS-Transfer bis 60° waschbar

Temperatur: 140°

Presszeit: 10 Sekunden

Andruck: 4 bar

Träger warm abziehen

**K**  
**E**  
**M**  
**P**  
**E**  
**N** **HÖGEL** **K**  
**E**  
**M**  
**P**  
**E**  
**N**  
*Flock • Druck • Transfer*